

2025年3季度铁路专用设备行政许可企业监督检查结果（北京铁路督察室辖区）

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
1	中车石家庄车辆有限公司	机车车辆（车辆）	7月7-8日	设备监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》（国铁设备监函〔2019〕18号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 部分国家标准执行不到位。 2. 工艺装备不完善，检测工装功能不齐全。 3. 检修工艺质量控制点与厂修规程不一致。 4. 技术文件内容制定不全面，如质量记录中缺少“手制动滑轮改造记录”、“DN15支管更换记录”、“DZ1型转向架制动装置柔性支点及配套链蹄环更换记录”、“DZ1型转向架摇枕组成加厚托板更换记录”等改造内容。 5. 作业指导书落实不到位，质量记录中的部分关键数据缺失。 6. 许可申请材料中外包方清单和实际不符。 7. 采购控制不到位，部分检测报告项目不全。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。
2	中车唐山机车车辆有限公司	机车车辆（车辆）	7月31-8月1日	设备监督管理局	《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、《国家铁路局关于修改〈铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则〉的通知》（国铁设备监函〔2019〕18号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 质量管理体系执行不到位，部分供应商产品质量管理体系证书有效期过期。 2. 生产场所维护不良，厂房低压箱配电柜供电设备存在裸漏情况。 3. 铁路行业标准识别不全。如未识别出GB/T 34571《轨道交通机车车辆布线规则》、GB/T 24338《轨道车辆电磁兼容》系列标准。 4. 部分产品检验报告项点不全，不符合标准要求。 5. 技术变更管理不规范。 6. 车间物料存放管理不到位。如转向架车间抗蛇行减振器座(标识号TS25061150)存在磕碰伤情况。 7. 质量检验执行不到位，部分试验项点不完善、标准不明确。 8. 部分委外修产品质量检验管理落实不到位，未按照检修规程执行。 9. 安全风险分级管控制度落实不到位。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。